

学校法人常磐会学園の耐震化率について

日本私立学校振興・共済事業団の「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出しています。

① 新築年月日が1981年（昭和56年）6月1日以降の建物	24,822 m ²
② 新築年月日が1981年（昭和56年）5月31日以前の建物	0 m ²
①+②合計	24,822 m ² （A）
③ 「実態調査」対象施設の延床面積合計	24,822 m ² （B）

$$\text{耐震化率} = (A) \div (B) = 24,822 \text{ m}^2 \div 24,822 \text{ m}^2 = 100\%$$